

Stundenplan Lehrgang Prüferwerker – VT nach DIN 54161

	Tag 1	Tag 2
1. UE 07:30-08:30	Beginn 8:00 Einführung / Arbeitsschutz	Hilfsmittel für die Sichtprüfung
2. UE 08:30-09:30	Grundlagen der Sichtprüfung	Schweißpositionen / Schweißprozesse
3. UE 09:30-10:30	Optische Grundlagen	Arbeiten nach Prüfanweisung
4. UE 10:30-11:30	Schweißnahtunregelmäßigkeiten und deren Entstehung	<i>Feststellen von Unregelmäßigkeiten und Maßkontrolle an FW</i>
5. UE 11:30-12:30	Schweißnahtunregelmäßigkeiten und deren Entstehung	<i>Feststellen von Unregelmäßigkeiten und Maßkontrolle an FW</i>
12:30-13:00	Mittagspause	
6. UE 13:00-14:00	Erstellen eines Prüfprotokolls	Prüfung
7. UE 14:00-15:00	<i>Feststellen von Unregelmäßigkeiten an BW</i>	
8. UE 15:00-16:00	<i>Feststellen von Unregelmäßigkeiten an BW</i>	