

Stundenplan für die Ausbildung Sichtprüfung, Stufe 1+2 nach DIN EN ISO 9712

Tag	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag
UE 1	online	12.1 + 12.2 T Geschichte & Entwicklung der ZfP physikalische Grundlagen	12.4 T Ausrüstung: Messgeräte, Spiegel, Lupen	12.8 T Regelwerke	12.9 T Prüfanweisung	
UE 2		12.2 T Physikalische Grundlagen	12.4 T Ausrüstung: Nahtlehren, starre Endoskope	12.8 T Regelwerke	12.9 T Prüfanweisung	
UE 3	Tag1	12.2 T Physikalische Grundlagen	12.4 T Ausrüstung: Fiberskop, Videoskop	12.8 T Regelwerke	12.9 P Prüfanweisung	g un
UE 4	Onlineseminar Inhalt siehe Stundenplan für ZfP	12.2 T Physikalische Grundlagen	12.4 + 12.5 T Ausrüstung, Informationen vor Prüfung	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.9 + 12.7 P Prüfanweisung, Protokoll	nsprüf
UE 5		12.2 T Physikalische Grundlagen	12.5 T Informationen vor Prüfung	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.6 + 12.7 P Prüfen + Protokoll	 Qualifikationsprüfung
UE 6		12.2 + 12.3 T Physikalische Grundlagen Produktkenntnisse	12.5 + 12.7 T Informationen vor Prüfung, Berichterstattung	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.6 + 12.7 P Prüfen + Protokoll	Que
UE 7		12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.6 + 12.7 P Prüfen + Protokoll	
UE 8		12.3 + 12.6 + 12.7 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.3 + 12.6 + 12.7 + 12.8 P Produktkenntnisse, Prüfung, Protokoll, Bewertung	12.7 P Prüfen + Protokoll	

!!! Die zeitliche Abfolge der Themen kann bei den verschiedenen Schulungsstätten und / oder aufgrund unterschiedlicher Dozenten von dem abgebildeten Stundenplan abweichen! UE = Unterrichtseinheiten (60 min), Schrift gerade = Theorie, Schrift kursiv = Praxis

überarbeitet: 03.08.2022, Scholz-SLV Halle GmbH)



Stundenplan für die Ausbildung Sichtprüfung, Stufe 1+2 nach DIN EN ISO 9712

Legende Sichtprüfung Ausbildung VT 1+2, multisektoriell				
Nr.	Nr. Thema		E	
		Т	P	
12.1	Einführung in die Geschichte, Entwicklung und Anwendung der ZfP: (1 Unterrichtseinheit mit 1.Tag Onlineseminar abgedeckt) Aufgabe, Zeitpunkte der Prüfung an einem Produkt, Prüfer, Prüfverfahren Sichtprüfung: Definition, Prüfmöglichkeiten und Grenzen, Verbindung zu anderen ZfP-Verfahren	(1) 0,6	-	
12.2	Wissen und Verständnis der physikalischen Prinzipien und der Physik des Lichts: Grundlagen des Lichtes: elektromagnetische Strahlen, Wellenlängen, Ausbreitung von Licht, Polarisation und Stroboskopischer Effekt, Reflexion und Brechung, Lichtdurchlässigkeit, Farbtemperatur, Farbsättigung und Farbton, natürliche und künstliche Lichtquellen, Kontrast Photometrisches Gesetz, Messmöglichkeiten von Licht Aufbau und Funktion des Auges: Linse, Netzhaut, Sehzellen und deren Funktion, Sehwinkel, Fern- und Nahsehfähigkeit, Sehschwächen Optische Hilfsmittel: Arten und Funktionen von Linsen (Konkav, Konvex), Linsenfehler (sphärische und chromatische Aberration) und deren Korrektur, Umgang und physikalische Prinzipen von Lupen Visuelle Wahrnehmung: optische Filter, Vergrößerung, Kontrast, Farbwiedergabe Eigenschaften des Prüfobjektes und deren Einfluss auf die VT: Oberflächenfarben oder –beschichtungen, Oberflächenrauheit, Reinigungsmethoden, Größe, Geometrie und Zugänglichkeit von Prüfbereichen, Temperatur Betrachtungs- und Umgebungsbedingungen: Betrachtungsabstand, Betrachtungswinkel, Beleuchtung (Stärke, Winkel, Kontrastwirkung), Anforderungen an das Sehvermögen	4,8	-	



Legende Sichtprüfung Ausbildung VT 1+2, multisektoriell				
Nr.	Nr. Thema		E	
		Т	P	
12.3	Produktkenntnis und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Arbeitstechniken: (3 Unterrichtseinheiten mit 1.Tag Onlineseminar abgedeckt) Prüfung von Schweißverbindungen: Schweißverfahren: Aufbau, Zubehör und Anwendung / Funktion Schweißpositionen: resultierendes Nahtaussehen und typische Unregelmäßigkeiten Fehlerarten und Einteilung Arten und Anwendung von Messmitteln und Nahtlehren Prüfung von Gussstücken: Herstellung: Schmelzöfen, verlorene oder Dauerformen, Gießprozesse Fehlerarten und deren Erscheinungsform Oberflächenbearbeitung und –reparaturen Arten und Anwendung von Oberflächenvergleichstafeln nach BNIF und SCRATA Prüfung von Schmiedeteilen: Produktionsmethoden: Kaltumformprozesse, Warmumformprozesse Fehlerarten und deren Erscheinungsformen Oberflächenbearbeitung und -reparaturen Prüfung von Walzprodukten: Produktionsmethoden: Flachwalzen, Profilwalzen Fehlerarten und deren Erscheinungsformen Oberflächenbearbeitung und -veredelung	(3)	2,2	



Legende Sichtprüfung Ausbildung VT 1+2, multisektoriell					
Nr.	Ir. Thema		E		
		Т	P		
12.4	Ausrüstung: Beleuchtungsstärkemessgeräte, Nahtlehren und deren Anwendung Optische Hilfsmittel und deren Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen: Spiegel und Lupen Endoskope: Arten, Aufbau, Funktion (Licht- und Bildübertragung), Mess- und Dokumentationsmöglichkeiten Auswahl der richtigen Ausrüstung und Hilfsmittel in Abhängigkeit der Prüfaufgabe und Umgebungsbedingungen	3,2	-		
12.5	Informationen vor einer Prüfung: (1 Unterrichtseinheit mit 1.Tag Onlineseminar abgedeckt) Material, Herstellung, Prüfumfang, Prüfzeitpunkt während der Fertigung oder Lebensdauer, Oberflächenzustand, Oberflächenvorbereitung (Vorreinigung), geforderte Betrachtungsbedingungen, Auswahl der richtigen Produktnorm und Prüfanweisung, Dokumentation nach der VT, Anforderungen an das Prüfpersonal, erlaubte Hilfsmittel für die Prüfung, Hilfsmittel und Reihenfolge der Prüfung (allgemeine und spezielle VT), Zulässigkeitsgrenzen, Prüfung nach schriftlicher Prüfanweisung	(1) 2,2	,		
12.6	Prüfung: (1 Unterrichtseinheit mit 1.Tag Onlineseminar abgedeckt) VT an Übungsstücken nach schriftlicher Anweisung / Verfahrensbeschreibung, Festlegung des Versuchsaufbaus (Beleuchtung, Hilfsmittel, Messgeräte)		3,8		
12.7	Bewertung und Berichterstattung: (1 Unterrichtseinheit mit 1.Tag Onlineseminar abgedeckt) <u>Dokumentation:</u> angewandte Prüfnormen / Prüfspezifikationen, Ergebnis der Prüfung, Angabe zur Lage, Art und Abmessung der vorhandenen Anzeigen, Vergleich der Anzeigen mit Grenzwerten aus Regelwerken / Spezifikationen	(1) 0,4	6,2		



Legende Sichtprüfung Ausbildung VT 1+2, multisektoriell					
Nr.	Thema		E		
		Т	P		
12.8	Bewertung: <u>Abnahmekriterien:</u> Vorschriften, Normen, schriftliche Anweisungen, Stufe 3 Vorgaben bei fehlenden Vorschriften und Normen <u>Einteilung und Bewertung von Anzeigen:</u> Vergleichsmuster, Messen, automatisierte Auswertung (z.B. Mustererkennung), Dokumentation und Bericht	2,8	2		
12.9	Qualitätsaspekte: Personalqualifikation: DIN EN ISO 9712 Dokumentation: Entwicklung einer Prüfanweisung, Rückverfolgbarkeit von Dokumenten, Zuverlässigkeit von Messergebnissen), Validierung der Prüfergebnisse Kenntnis der anwendbaren ZfP-Anwendungs- und Produktstandards: korrekte Auswahl des Prüfverfahrens und der Prüfparameter (Betrachtungsbedingungen, Geräte und Hilfsmittel, Kalibrierung von Messgeräten	(1) 2,0	1,8		
12.10	Entwicklungen: NUR STUFE 3 - Personal	-	-		
Summe Unterrichtseinheiten (UE)		(8) 16	16		
Gesamtsumme Unterrichtseinheiten (UE)		40			



Regelwerke für die Ausbildung Sichtprüfung, Stufe 1+2 nach DIN EN ISO 9712

Regelwerke

DIN EN ISO 9712 - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der ZfP

DIN EN 13018 – ZfP – Sichtprüfung – Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 17637 – ZfP von Schweißverbindungen – Sichtprüfung von Schmelzschweißverbindungen

DIN EN ISO 6520-1 - Schweißen und verwandte Prozesse - Einteilung von geometrischen Unregelmäßigkeiten an Metallen - Teil 1: Schmelzschweißen

DIN EN ISO 5817 - Schweißen - Schweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten

DIN EN ISO 10042 - Schweißen - Lichtbogenschweißverbindungen an Aluminium und seinen Legierungen - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten

DIN EN ISO 13919-1 – Elektronen- und Laserstrahl-Schweißverbindungen – Anforderungen und Empfehlungen für Bewertungsgruppen für Unregelmäßigkeiten – Teil 1: Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen

AD 2000-Merkblatt HP 5/1 - Herstellung und Prüfung von Druckbehältern - Arbeitstechnische Grundsätze

DIN EN 1370 - Gießereiwesen - Bewertung des Oberflächenzustandes

DIN EN 26157-1 – Verbindungselemente – Oberflächenfehler – Schrauben für allgemeine Anwendungen

DIN EN 26157-3 - Verbindungselemente - Oberflächenfehler - Schrauben für spezielle Anwendungen

DIN EN ISO 6157-2 – Verbindungselemente – Oberflächenfehler – Teil 2: Muttern

DIN EN 10163-1 - Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 10163-2 - Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 2: Blech und Breitflachstahl

DIN EN 10163-3 - Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 3:Profile