

## Fortbildung für DVS®-Schweißwerkmeister und DVS®-Schweißlehrer nach Richtlinie DVS® 1154

**Termin:** 13.02. – 14.02.2020

**Ort:** Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH  
Köthener Straße 33a

Inhalt der Fortbildung

### Donnerstag, 13.02.2020

<i>Uhrzeit</i>	<i>Thema</i>	<i>Dozent</i>	<i>Raum</i>
09:00 - 09:10 Uhr	Begrüßung	Hr. Börnert SLV Halle GmbH	Hörsaal 9
09:10 - 10:40 Uhr	Schraubenverbindungen	Hr. Kokot SLV Halle GmbH	Hörsaal 9
10:10 - 10:30 Uhr	<i>K a f f e e p a u s e</i>		
10:30 - 12:00 Uhr	Additive Manufacturing Führung durch das ZGF	Hr. Börnert	Hörsaal 9
12:00 - 13:00 Uhr	<i>M i t t a g s p a u s e</i>		Kantine
13:00 - 16:00 Uhr	Fachexkursion WDI Werk Rothenburg	Hr. Börnert	Hörsaal 9
14:30 - 14:45 Uhr	<i>K a f f e e p a u s e</i>		
ab 16:00 Uhr	Grillen – gemütliches Beisammensein	Hr. Hasert SLV Halle GmbH	Werkstatt

**Freitag, 14.02.2020**

<b>Uhrzeit</b>	<b>Thema</b>	<b>Dozent</b>	<b>Raum</b>
08:00 - 09:00 Uhr	Neues aus der Normung	Hr. Börnert	Hörsaal 9
09:10– 10:10 Uhr	Moderne Verfahren in der Ultraschall-Prüfung	Hr. Schneider SLV Halle GmbH	Hörsaal 9
10:10 – 10:30 Uhr	<i>K a f f e e p a u s e</i>		Kantine
10:30 – 11:20 Uhr	Panzerstähle	Hr. Gajda SLV Halle GmbH	Hörsaal 9
11:30 - 12:00 Uhr	CO <sub>2</sub> als Schutzgas – Fluch oder Segen?	Hr. Mückenheim SLV Halle GmbH	Hörsaal 9
12:10 - 12.30 Uhr	CO <sub>2</sub> als Schutzgas – Fluch oder Segen? (praktische Vorführung am Roboter)	Hr. Mückenheim	FuE
12:30 - 13:30 Uhr	<i>M i t t a g s p a u s e</i>		Kantine
13:30– 14:30 Uhr	Demontage eines Hochofens in Chicago	Hr. Männel	Hörsaal 9
14:30 – 15:00 Uhr	Abschlussdiskussion Ausgabe der Bescheinigungen/Zertifikate	Hr. Börnert	Hörsaal 9

Seminarleiter: Dipl.-Ing. Axel Börnert  
 Kontakt: auw@slv-halle.de